

Kyocera Torque KC-S701 Software-Update

Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass ein Software-Update für das Smartphone Kyocera Torque (KC-S701) herausgegeben worden ist. Das Update erfordert manuelle Installation. Die vollständigen Anweisungen sind nachstehend aufgeführt.

Inhalt des Updates

Android Sicherheits-Updates und verbesserte Gerätestabilität

Datum des Inkrafttretens des Updates

4. September 2015

Vorsichtsmaßnahmen für Software-Update

1. Für das Update wird eine Wi-Fi-Verbindung benötigt.
2. Je nach der Geschwindigkeit der Wi-Fi-Verbindung kann das Update mehrere Minuten oder länger in Anspruch nehmen.
3. Das Telefon ist während des Updates funktionsunfähig.
4. Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi-Netzwerk nicht überladen ist und eine stabile Verbindung bereitstellt. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass das Wi-Fi-Signal stark genug ist und das Telefon während der Durchführung des Updates nicht aus dem Empfangsbereich des Wi-Fi-Hotspots entfernt wird.
5. Stellen Sie sicher, dass die Batterie des Telefons ausreichend geladen ist, um das Update vollständig durchzuführen, da anderenfalls das Update fehlschlägt, wenn die Stromversorgung des Telefons ausfällt.
6. Falls das Update aus irgendeinem Grund abgebrochen wird oder fehlschlägt, kann es durch Wiederholen der nachfolgenden Schritte erneut gestartet werden.

Update-Verfahren

1. Tippen Sie im Applikationenmenü des Telefons auf das Symbol „Einstellungen“.
2. Tippen Sie in „Einstellungen“ zunächst auf „Über das Telefon“, dann auf „Softwareaktualisierung“.

3. Tippen Sie auf „Softwareaktualisierung wird ge...“. Wenn Sie aufgefordert werden, das Software-Update zu bestätigen, tippen Sie auf „OK“, um den Download einzuleiten.
4. Sobald der Download abgeschlossen ist, tippen Sie auf „Jetzt aktualisieren“.
5. Das Telefon schaltet sich automatisch aus und startet neu, worauf es automatisch mit der Installation des Software-Updates beginnt. Warten Sie, bis die Installation beendet ist, bevor Sie das Gerät benutzen.
6. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, erscheint eine Abschlussmeldung in der Statusleiste (am oberen Rand des Displays) des Telefons.
7. Um zu bestätigen, dass das Update erfolgreich war, gehen Sie zum Applikationenmenü des Telefons, und tippen Sie auf „Einstellungen“, dann auf „Über das Telefon“. Scrollen Sie nach unten auf „Build-Nummer“. Nach einem erfolgreichen Update ändert sich die „Build-Nummer“ zu „102.0.1920“.